

**LAPORAN EVALUASI SARANA DAN PRASARANA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025**

1. Pendahuluan

Laporan ini disusun sebagai bentuk evaluasi berkala terhadap keberfungsian dan kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam. Evaluasi dilakukan guna menjamin kualitas layanan pendidikan vokasi berbasis praktik serta mendukung akreditasi institusi.

2. Tujuan Evaluasi

- Menilai kondisi fisik dan fungsional fasilitas pembelajaran.
- Mengidentifikasi kendala dan kerusakan pada fasilitas.
- Memberikan rekomendasi perbaikan atau pengadaan sarana baru.

3. Metode Evaluasi

- Observasi Lapangan: Dilakukan oleh tim Sarana dan Prasarana, Laboran, dan Koordinator Program Studi.
- Kuesioner: Disebarkan kepada dosen dan mahasiswa.
- Dokumentasi: Foto kondisi sarana dan pencatatan laporan kerusakan.
- Wawancara Terbatas: Dengan pengguna aktif fasilitas

4. Hasil Evaluasi

A. Ruang Kelas & Teori

Fasilitas	Kondisi	Catatan
Kelas Reguler (16 ruang)	80% Baik	Beberapa meja rusak, beberapa kursi rusak, kabel HDMI kendur di 3 ruang
AC & Ventilasi	Cukup	Kondisi Split AC di setiap ruang kelas belum stabil dinginnya dan 4 unit AC perlu servis filter dan freon
Tirai/ Gorden Jendela	Cukup	dibeberapa kelas sudah terkelupas terkena panas, terutama dilantai 2 atau tali gorden lepas.
Projektor/ InFocus	Baik	Perlu di set up ulang untuk mendapatkan tampilan yang terbaik
Meja/Kursi Mahasiswa	Baik	Kerusakan Minor (Beberapa baut longgar)

B. Laboratorium Praktek

Laboratorium	Kondisi	Permasalahan
Laboratorium Individual Kitchen	Baik	beberapa pematik kompor rusak dan sambungan gas serta maintenance exhaust
Laboratorium Main Kitchen (Hot Kitchen)	Baik	beberapa pematik kompor rusak
Culinary Studio	Baik	Terdapat lubang di Plafon ruangan akibat rembesan air akibat kebocoran pipa.
Laboratorium Butcher Kitchen	Baik	Tidak ditemukan masalah berarti
Laboratorium Bakery & Pastry	Cukup	Gas tidak kuat untuk support 3 oven + 1 kompor
Laboratorium Culinary Art	Cukup	Saluran pembuangan tersumbat,
Laboratorium Pizza	Baik	Sink bocor, pegangan convection oven kendur
Laboratorium Barista	Baik	Perlu saluran pembuangan air chiller
Laboratorium Mixology	Baik	Perlu saluran pembuangan air chiller
Laboratorium Housekeeping	Baik	Beberapa alat housekeeping memerlukan perbaikan (maintenance) secara berkala
Laboratorium Laundry	Cukup	Perbaikan mesin Washer (Penggantian chip mesin laundry)
Mock Up Room	Baik	Lampu kamar kadang hidup/ mati hingga perlu pengecekan sambungan kabel atau penggantian lampu
Restaurant Numero Uno	Baik	Perlu ada penggantian lampu yang mati
Kitchen Demonstration Room	cukup	6-8 kursi rusak, lambang BTP copot

C. Fasilitas Pendukung

Fasilitas	Kondisi	Catatan
Perpustakaan	Baik	• Penambahan rak buku untuk koleksi buku perpustakaan • Koneksi internet (Wifi) perlu diperkuat • Perlu ada penambahan tirai/gorden untuk melindungi koleksi buku

Komputer Lab	Cukup	2 unit komputer lambat dan beberapa perlu pembaharuan software
Jaringan Internet & Wi-Fi	Cukup	Kecepatan tidak stabil di area gedung A BTP terutama di area LG, lantai 2, 3 dan gedung asrama
Ruang Program Studi	Baik	Kebutuhan meja tambahan
Listrik dan AC	Baik	Beberapa ruang mengalami konsleting ringan jika digunakan secara bersamaan. Beberapa AC merupakan model lama sehingga perlu di service secara rutin
Pipa air	Cukup	terdapat beberapa kebocoran di LG, khususnya di Lab Kitchen
Aula/ Auditorium	Baik	Sound system perlu perawatan ringan

D. Sanitasi dan Lingkungan

Area	Kondisi	Tindak Lanjut
Toilet Mahasiswa	Cukup	4 kloset rusak, keran bocor, 1 urinoir rusak, tempat sabun/ tissue kurang - Kualitas air perlu diperbaiki (tekanan air kurang atau air keruh)
Tempat Sampah	Cukup	Belum dipisah organik-anorganik
Saluran Air	Baik	Tidak ada genangan
Taman & Area Hijau	Baik	Butuh pemangkasan berkala

5. Rekomendasi Tindak Lanjut

Servis & Perawatan:

- Servis berkala AC di kelas dan diruang lainnya serta saluran pembuangannya
- Perbaikan proyektor dan oven dapur.
- Perawatan/ maintenance pipa air, pipa gas, exhaust
- Pemeliharaan mixer dan grinder.
- Renovasi toilet

Pengadaan:

- Penambahan/ penggantian tirai gordena jendela di beberapa ruangan



BTP
Batam Tourism
Polytechnic

Politeknik Pariwisata Batam

Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban,

Kota Batam 29425, Kepulauan Riau – Indonesia

☎ (0778) 324000; 💻 www.btp.ac.id; ✉ info@btp.ac.id

- Penambahan rak buku di perpustakaan
- Pengadaan kabel HDMI baik untuk dikelas maupun sebagai inventori
- Tempat sampah terpisah dan signage edukatif.

Monitoring:

- Evaluasi berkala dilakukan setiap 6 bulan.
- Penunjukan PIC pada masing-masing unit.

6. Penutup

Laporan ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan anggaran, pengadaan, dan pemeliharaan. Diharapkan implementasi tindak lanjut akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Politeknik Pariwisata Batam.